



博晟检验
BOSON TESTING

检测报告

(Testing Report)

博晟环检字—2019110029-2

项目名称: 2019年鹿邑县重点监管企业周边

土壤监测项目

委托单位: 周口市生态环境局鹿邑分局

检测类别: 土壤

报告日期: 2019年11月28日

河南博晟检验技术有限公司

Henan Bosheng Inspection Technology Co.,LTD





1 前言

受周口市生态环境局鹿邑分局委托，我对 2019 年鹿邑县重点监管企业周边土壤监测项目的土壤进行采样检测。

2 检测内容

检测内容一览表见表 1。

表 1 检测内容一览表

采样点位	检测类别	检测项目及频次
鹿邑县格瑞环保科技有限公司厂界四周（东、南、西、北）	土壤	详见 6 检测分析结果
河南伟恒资源综合利用有限公司厂界四周（东、南、西、北）	土壤	详见 6 检测分析结果
鹿邑县华谊废旧物品回收有限公司厂界四周（东、南、西、北）	土壤	详见 6 检测分析结果
鹿邑县城市生活垃圾处理厂厂界四周（东、南、西、北）	土壤	详见 6 检测分析结果
河南三和皮革制品有限公司厂界四周（东、南、西、北）	土壤	详见 6 检测分析结果
鹿邑县九方化工有限公司厂界四周（东、南、西、北）	土壤	详见 6 检测分析结果

3 检测分析方法

检测分析方法一览表见表 2。

表 2 检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限
1	铊	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	HJ 781-2016	0.4mg/kg

4 检测质量保证

本次样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

4.1 检测：所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。



4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

4.3 所有检测仪器经有资质的计量单位检定/校准合格并在有效期内。

4.4 检测数据严格实行三级审核。

5 检测概况

2019年11月9日至11月10日进行现场采样，11月27日实验室完成检测工作。

6 检测分析结果

土壤检测分析结果见表3、表4。

表 3

土壤检测分析结果 1

单位：mg/kg

采样点位	采样日期	铊	经纬度
鹿邑县格瑞环保科技有限公司东厂界	2019.11.9	0.9	E:115.5036964° N:33.9211413°
鹿邑县格瑞环保科技有限公司南厂界		0.6	E:115.5034723° N:33.9204601°
鹿邑县格瑞环保科技有限公司西厂界		未检出	E:115.5030257° N:33.9217470°
鹿邑县格瑞环保科技有限公司北厂界		未检出	E:115.5035623° N:33.9222529°
河南伟恒资源综合利用有限公司东厂界	2019.11.9	未检出	E:115.4893815° N:33.8949864°
河南伟恒资源综合利用有限公司南厂界		未检出	E:115.4894278° N:33.8951017°
河南伟恒资源综合利用有限公司西厂界		1.1	E:115.4889518° N:33.8983278°
河南伟恒资源综合利用有限公司北厂界		未检出	E:115.4892130° N:33.8987236°
鹿邑县华谊废旧物品回收有限公司东厂界	2019.11.9	1.2	E:115.4893815° N:33.8949864°



采样点位	采样日期	铊	经纬度
鹿邑县华谊废旧物品回收有限公司南厂界	2019.11.9	0.7	E:115.4894278° N:33.8951017°
鹿邑县华谊废旧物品回收有限公司西厂界		未检出	E:115.4890883° N:33.8982646°
鹿邑县华谊废旧物品回收有限公司北厂界		未检出	E:115.4891957° N:33.8987396°
鹿邑县城市生活垃圾处理厂东厂界		0.7	E:115.5386479° N:33.9039583°
鹿邑县城市生活垃圾处理厂南厂界		未检出	E:115.5351427° N:33.9009996°
鹿邑县城市生活垃圾处理厂西厂界		3.8	E:115.5341281° N:33.9030724°
鹿邑县城市生活垃圾处理厂北厂界		未检出	E:115.5344339° N:33.9040418°

表 4

土壤检测分析结果 2

单位: mg/kg

采样点位	采样日期	铊	经纬度
河南三和皮革制品有限公司东厂界	2019.11.10	1.1	E:115.2699958° N:33.0029722°
河南三和皮革制品有限公司南厂界		未检出	E:115.2668016° N:33.0002954°
河南三和皮革制品有限公司西厂界		未检出	E:115.2657463° N:33.0023374°
河南三和皮革制品有限公司北厂界		未检出	E:115.2701622° N:33.0064057°
鹿邑县九方化工有限公司东厂界	2019.11.10	未检出	E:115.5973425° N:33.8563495°
鹿邑县九方化工有限公司南厂界		未检出	E:115.5960703° N:33.8550791°
鹿邑县九方化工有限公司西厂界		未检出	E:115.5944080° N:33.8563509°
鹿邑县九方化工有限公司北厂界		未检出	E:115.5965015° N:33.8572624°



编制人: 葛成慧

审核人: [Signature]

签发人: [Signature]



日期: 2019.11.28

河南博晟检验技术有限公司
(加盖检验专用章)

报告结束

